










HAUTSCHUTZPLAN

Metallbearbeitung	 Hautschutz	 Hautreinigung	 Hautpflege
Einsatzbereich	Hautschutz	Hautreinigung	Hautpflege
 <p>öliger, fettiger Schmutzbereich z.B. Öle, Fette, Stäube etc.</p>	<p>pr 88</p>	<p>pr Clean plus oder pr Clean R</p>	
 <p>Arbeiten mit wassergemischten Kühlschmierstoffen (KSS) und anderen wasserlöslichen Stoffen</p>	<p>pr 99</p>	<p>pr Clean plus oder pr Clean R</p>	<p>pr 2000 für normale Haut bei geringem Fettbedarf</p> 
 <p>stark haftende Verschmutzungen z.B. Lacke, Farben, (PU-) Klebstoffe etc.</p>	<p>pr 88</p>	<p>pr Clean L</p>	<p>pr 99 für trockene Haut bei hohem Fettbedarf</p> 
 <p>UV-Strahlung bei Schweißarbeiten und bei starker Sonneneinstrahlung</p>	<p>pr UV</p>	<p>pr Clean plus oder pr Clean R</p>	